

REGISTR RIZIK

8. ČOV, LOV, USAZOVACÍ NÁDRŽE, ÚLOŽIŠTĚ POPÍLKU

8.1 Specifika pohybu v objektech

8.2 Provoz a obsluha zařízení

8.3 Údržba a opravy zařízení

| P.č. | Zdroj rizika | Riziko, ohrožení | Závažnost | Pravděpodobnost | Míra rizika | Opatření | Bezpečnostní požadavek |
|------|---|--|-----------|-----------------|-------------|---|------------------------|
| 1 | Bazény a nádrže | Pád do provozních látek propadnutím nebo přepadnutím přes technickou konstrukci, sesutím, nežádoucí požití provozních látek, utonutí | 3 | a | mírné | Při pohybu v prostorech používat pouze stanovené komunikace, nepřekonávat zábrany proti pádu, nepřibližovat se k nádržím do vzdálenosti menší než 1,5 m. Zajistit možnost vyproštění osob z nádrží a bazénů. | |
| 2 | Prostory s výskytem biologických činitelů | Poškození zdraví v důsledku působení biologických činitelů (infekční onemocnění, zápach) | 2 | a | příjemné | Zajistit dodržování zákazu vstupu nepovolaných osob do prostoru BČOV a zajistit přijetí mimořádných opatření v době epidemií. Dodržovat zákaz konzumace potravin a nápojů v prostoru BČOV. Dodržovat zásady osobní hygieny za použití dezinfekčních prostředků. Při pohybu používat pracovní obuv a oděv. | |

| P.č. | Zdroj rizika | Riziko, ohrožení | Závažnost | Pravděpodobnost | Míra rizika | Opatření | Bezpečnostní požadavek |
|------|--|---|-----------|-----------------|-------------|--|---|
| 1 | Práce v prostoru zařízení (odebírání vzorků, odstraňování nánosů, pravidelná kontrolní a pochůzková činnost apod.) | Potřísnění oděvu nebo pokožky rukou | 1 | b | přijatelné | Při práci používat pracovní oděv a pracovní rukavice. | |
| | | Poškození zdraví v důsledku působení biologických činitelů (infekční onemocnění, zápach) nebo kontaminovanými látkami | 2 | a | přijatelné | Zaměstnancům poskytovat dezinfekční prostředky, v době epidemií zajistit přijetí mimořádných opatření a tato dodržovat. Při odebírání vzorků používat OOPP (ochranný štít, rukavice na ochranu před biologickými činiteli, pracovní oděv). V případě potřísnění ihned očistit pokožku mýdlem a dezinfekčním prostředkem. Zaměstnancům zajistit očkování proti žlutence typu A. | Očkování není povinnou podmínkou pro výkon práce s biologickými činiteli. Očkování je dobrovolné. |
| | | Pád do hloubky propadnutím nebo přepadnutím přes technickou konstrukci | 3 | a | mírné | Při odebírání vzorků z vodní hladiny používat vhodné pracovní pomůcky, nenakláňet se nebezpečným způsobem přes okraje technických konstrukcí. Zajistit řádný stav technických konstrukcí. V případě potřeby použít OOPP (zachycovací postroj a polohovací prostředky). | |
| | | Kontakt s nebezpečnými zvířaty zejména na neošetřených slunných místech s bujnou vegetací (hadi, bodavý hmyz apod.) | 2 | b | mírné | Při práci používat pevnou uzavřenou nebo vysokou pracovní obuv, používat a mít upnutý pracovní oděv, používat pracovní rukavice. Zajistit možnost přivolat nebo poskytnout pomoc (např. mobilní telefony). V případě poškození zdraví vyhledat lékařské ošetření. | |
| | | Ohrožení nakažlivou nemocí přenášenou klíšťaty. | 2 | b | mírné | Při práci používat pevnou uzavřenou nebo vysokou pracovní obuv, používat a mít upnutý pracovní oděv, používat pracovní rukavice. Po ukončení práce provést prohlídku těla zaměřenou na výskyt klíštěte (pokud možno s pomocí další osoby). Při výskytu klíštěte na těle vyhledat lékařské ošetření. Zajistit zaměstnancům očkování proti klíšťové encefalitidě. | Očkování není povinnou podmínkou pro výkon práce. Očkování je dobrovolné. |

| P.č. | Zdroj rizika | Riziko, ohrožení | Závažnost | Pravděpodobnost | Míra rizika | Opatření | Bezpečnostní požadavek |
|------|--|---|-----------|-----------------|-------------|--|------------------------|
| 2 | Obsluha zařízení s pohyblivými částmi (čerpadla apod.) | Mechanické poranění rotujícími částmi strojů a zařízení, vtažení volných částí oděvu, vlasů apod. | 2 | a | přijatelné | Pohyblivé nebo jinak nebezpečné části strojů musí být zakrytovány ochranným krytem, nebezpečná místa musí být označena bezpečnostními značkami a symboly (např. symbol výstrahy, rotující části apod.). Při obsluze rotujících částí (čerpadla, dmychadla apod.) dbát zvýšené pozornosti, mít vždy řádně upnutý pracovní oděv, nemít volné části oděvu, vlasů, řetízky apod. Pohyblivé nebo jinak nebezpečné části strojů musí být zakrytovány ochranným krytem, nebezpečná místa musí být označena bezpečnostními značkami a symboly (např. symbol výstrahy, rotující části apod.). | |

| P.č. | Zdroj rizika | Riziko, ohrožení | Závažnost | Pravděpodobnost | Míra rizika | Opatření | Bezpečnostní požadavek |
|------|-------------------------------|--|-----------|-----------------|-------------|---|------------------------|
| 1 | Opravy provozovaných zařízení | Poranění v důsledku nežádoucího pohybu nebo nežádoucím působením energie | 3 | b | značné | Opravy zařízení provádět pouze po odstavení opravovaného celku nebo části s prokazatelným zajištěním na základě vystaveného BS příkazu. Práce na zařízení nesmí být zahájeny bez předání pracoviště a bez vědomí obsluhy. Opravy vyhrazených technických zařízení mohou provádět pouze oprávněné osoby. | |
| | | Neoprávněná manipulace, neznalost prostředí | 2 | b | mírné | Zajistit seznámení zaměstnanců provádějící opravy zařízení s MPP nebo pracovními postupy pro opravy zařízení. Provést seznámení s riziky a místními podmínkami při opravách zařízení. | |
| | | Vstup osob do nebezpečných prostorů, poranění v důsledku místních rizik | 2 | b | mírné | Zajistit označení nebezpečných míst příslušnými příkazy a zákazy, ohraničit a označit pracoviště. | |